

PROTOKÓŁ

z wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji
i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 8 kwietnia 2015 roku / posiedzenie wyjazdowe /

Komisje w pełnych składach /listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:

1. Janian Pawełczyk Przewodnicząca Rady
2. Marek Gogół – pracownik Urzędu .

Zgodnie z planami pracy obu komisji Rady tematem wyjazdowego posiedzenia komisji to:

- ocena stanu dróg po okresie zimowym ,
- ocena stanu placów zabaw .

W pierwszej kolejności członkowie komisji zapoznali się ze stanem drogi

w Międzychodzie- droga gminna do naprawy równiarką,
oraz naprawa przepustu przy drodze powiatowej .

Temat przepustu był już kilkakrotnie omawiany, jednakże wniosek komisji jest taki ,że należy ponownie wystąpić do Starostwa o ujęcie wykonania tego przepustu przy budowie tej drogi .

Natomiast jeżeli chodzi o plac zabaw w Międzychodzie to jest on bardzo dobrze usytuowany obok świetlicy, dobrze utrzymany – w tej chwili wymaga tylko pomalowania .

Drzonek – ocena stanu drogi gminnej w kierunku wiatraków .

Stan drogi wymaga wyrównania jednak dużym zagrożeniem dla tej drogi jest spływająca woda ,która niszczy tą drogę /brak udrożnionych rowów ,które powinny być wykonane przez budujących te wiatraki /.

Równocześnie komisja w Drzonku zapoznała się ze stanem zjazdu z drogi 434 / przy krzyżu /

Według przekazanej informacji przez radnego Hieronima Szczepaniaka w tej sprawie w roku 2014 była wizja lokalna i to miało być poprawione /szczególnie powinni się zająć tym rowem ,który zagraża i jest tam bardzo niebezpiecznie.

Do tej pory nikt tym problemem się nie zajął ,stąd wniosek ażeby wrócić do ustaleń z roku 2014 / rada sołecka powinna mieć z tego spotkania protokół/.

Wieszczyczyn – wizytacja placu zabaw, gdzie stan tego placu zabaw oraz otoczenia wymaga natychmiastowego malowania i uporządkowania .

Jest bardzo nieestetycznie .

Masłowo – plac zabaw usytuowany przy świetlicy ,świetlica bardzo dobrze utrzymana ,plac zabaw wymaga pomalowania .

Komisja również zapoznała się w Masłowie ze sprawą zalewania drogi powiatowej przez niedrożne studzienki kanalizacyjne a tym samym zalewane działki przez które przechodzi rów do którego odprowadzana jest woda z tej drogi .

Temat ten powinien być rozwiązany przez Starostwo Powiatowe z uwagi na przynależność tej drogi .

Następne drogi to :

- **droga w Nowieczku Maliny w kierunku Błazejewa** – droga wymaga naprawy

Natomiast komisja wnioskuje również o naprawę zniszczonego przepusty przy drodze powiatowej na kanale Dobczyńskim w kierunku Rusocina – wymaga to natychmiastowej interwencji , gdyż woda podmyła tam zabezpieczenia i to grozi wypadkiem .

Błazejewo- ocena placu zabaw .

Plac zabaw jest usytuowany przy świetlicy wiejskiej dość daleko od wioski .

Teren wokół tego placu zabaw wymaga uporządkowania oraz zagospodarowania np. postawienie ławek .

Trąbinek – ocena placu zabaw

Wieś Trąbinek poprzez postawienie wigwamu zyskała bardzo atrakcyjny teren ,plac zabaw jest dobrze usytuowany ,w tej chwili wymaga tylko pomalowania .

Ostrowieczno – plac zabaw postawiony w 2014 roku w dobrym stanie .

Natomiast droga **Ostrowieczno – Pokrzywnica** jest w fatalnym stanie / droga powiatowa / w niektórych miejsca trudna do przejechania /- wymaga chociaż częściowej naprawy .

Brzeźnica – stan drogi powiatowej wg członków komisji nie jest w tak złym stanie jak to często radni są o tym informowani .Jest to droga bita ,może zbyt wąska, ale trudno byłoby ją poszerzyć bez remontu całej drogi .

Mszczyszyn – plac zabaw przy świetlicy – należy go odmalować .

Natomiast w tej miejscowości należy zadbać o te drogi gminne takie jak w kierunku do przedszkola oraz o drogę przy blokach w kierunku do drogi powiatowej ,gdzie powstają nowe zabudowania .

Pokrzywnica - wizytowano drogę od Mszczyszyna na Huby do Pokrzywnicy – część drogi ma podłoże asfaltowe ,natomiast druga część wymaga położenia asfaltu .

Naprawy wymaga również droga prowadząca przez Huby ./równiarką /

Dokonano również oceny stanu nawierzchni ulicy Polnej ,gdzie ta nawierzchnia też wymaga naprawy ,jak również naprawy wymagają położone tam 30 lat temu chodniki .

Jedynym placem zabaw /oprócz placu zabaw nad jeziorem / **w Dolski** to plac zabaw na osiedlu Jaskółki .

Członkowie komisji źle ocenili stan techniczny oraz porządek na tym placu zabaw .

Elementy tego placu zabaw są zniszczone ,wymagają wymiany ,pomalowania oraz należy uzupełnienia ogrodzenia oraz uporządkowania terenu .

Podsumowując wyjazdowe posiedzenie obu komisji przewodnicząca Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych w imieniu obu komisji stwierdziła ,że drogi gminne wymagają naprawy po okresie zimowym .

Jak wiemy sołtysi tych wiosek zgłaszają te naprawy co roku do Urzędu i drogi te w najbliższym czasie będą naprawiane przez równiarki .

Zdajemy sobie sprawę ,że są odcinki dróg, które by wymagały większych napraw ,ale jak wiemy możemy sobie pozwolić na większe remonty tylko wtedy gdy byśmy posiadali większy budżet.

Starajmy się naprawiać to co jest w naszych możliwościach.

Należy tu również powiedzieć o drogach powiatowych ,gdyż przy tych drogach jest bardzo dużo do zrobienia/ przepusty są bardzo zniszczone ,niedrożne/ te uchybienia wymagają natychmiastowej naprawy .

Natomiast jeżeli chodzi o stan techniczny oraz porządek na placach zabaw to komisje stwierdzają ,ze prawie wszystkie place zabaw w tej chwili wymagają odmalowania .

Tam, gdzie sołtysi i rady sołeckie są zaangażowane w swoją pracę place zabaw są utrzymane w należytym porządku.

Należy zmobilizować te wioski oraz miasto Dolsk ,które te place zabaw posiadają do dalszego inwestowania w zakup dalszych elementów do tych placów zabaw.

Na tym wyjazdowe posiedzenie komisji Rady zostało zakończone .

Protokolant

Stefania Gagat

Przewodniczący Komisji

Jadwiga Chojnacka

Lidia Pieprzyk